



## CORSO CONDUZIONE IMPIANTO

<b>CODICE</b>	KR01
<b>MODELLI IMPIANTO</b>	KTS/KTT
<b>TIPOLOGIA IMPIANTO</b>	Forni fusori
<b>SEDE</b>	Stabilimento del cliente
<b>DURATA CORSO</b>	8h
<b>MINIMO/MASSIMO DI PARTECIPANTI</b>	max. 4 persone
<b>PREREQUISITI</b>	Non sono richieste conoscenze specifiche
<b>PROFILO DEI PARTECIPANTI</b>	Fornisti
<b>OBIETTIVI</b>	1 corretto carico del forno 2 corretta pulizia del forno 3 avvio e ripristino a seguito di fermi 4 automanutenzione
<b>ARGOMENTI PRINCIPALI</b>	1 componenti base dell'impianto 2 modi e procedure di carico e spillaggio dell'alluminio 3 tempi, modi e attrezzature di pulizia 4 procedure di riavvio per piccoli fermi 5 automanutenzione di base
<b>DESCRIZIONE DEL CORSO</b>	Il corso è destinato a addetti del reparto di fusione, rendere gli operatori autonomi nelle procedure di carico, pulizia e automanutenzione dei forni



FORNI FUSORI